

#### NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Monitoreo de Calidad de Agua de Osmosis Inversa

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

PR- MAN-290

REVISIÓN:

3

FECHA DE REVISIÓN:

Mayo - 2015

HOJA:

1/4

### **OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:**

Monitorear la conductividad eléctrica del agua que se produce de las plantas de osmosis inversa con el fin de proporcionar a nuestro cliente la calidad requerida para el proceso de riego agrícola.

### ÁREAS DE APLICACIÓN:

Departamentos que intervienen en el procedimiento de Monitoreo de Calidad de Agua de Osmosis Inversa:

- Fertirriego
- Mantenimiento e Infraestructura





# DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

irección: Técnica			Fecha de Elaboración: Abril, 2012
epartamento: Manter			Hoja: 2/4
rocedimiento: Monito		d de Agua de Osmosis In	versa
Responsable	Operación Núm.	Descripción del procedimiento	
Operario 24 hrs.	01		e agua de osmosis inversa.
		Identificar el sistema     revisiones en un periodo     siempre y cuando el equip	sujeto a monitoreo, el cual estará sujeto a de 24 horas y una verificación al inicio de labore po este en operación.
		ml. De cada uno de los tu	mosis 1 y 2, por medio de una probeta tomar 10 lbos de membranas obteniendo así la cantidad o osis 3 y 4 tomar 100 ml. De la válvula con
		<ol> <li>Tomar el medidor de opere y se encuentra en carga.</li> </ol>	e conductividad y encenderlo para verificar qui buenas condiciones y que su batería este co
		<ol> <li>De la muestra de 400 conductividad y enjuagar contenedor y esperar a qu</li> </ol>	) ml. Depositar en el contenedor del medidor o , posteriormente con el resto del agua llenar ue la lectura se estabilicé.
		documentar fecha y hora estar dentro de norma (	ra en el formato de monitoreo FO-MAN-03 en que fue tomada la lectura, el valor tendrá qu < 0.8 ms/cm), si esta fuera de norma realiza gir la anormalidad y avisar al jefe de fertiriego.
Jefe de Área, Supervisor y Oficial automatismos.	02	Verificación de conductivio	dad eléctrica.
		verificación al inicio de	sujeto a Verificación, el cual estará sujeto a labores por el Oficial de Automatismos y po upervisor ó Jefe de área, si es que el equipo s
CONTROLA		mi. De cada uno de los tub	mosis 1 y 2, por medio de una probeta tomar 10 dos de membranas obteniendo así la cantidad de osis 3 y 4 tomar 100 ml. De la válvula con e
		<ol> <li>Tomar el medidor de opere y se encuentra en carga.</li> </ol>	conductividad y encenderlo para verificar que buenas condiciones y que su bateria este con



# DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Responsable  Operación Núm.  Descripción del procedimiento  4 De la muestra de 400 ml. Depositar en el contenedor del medidor de conductividad, y esperar a que la lectura se estabilicé, Comparar con norma establecida y realizar comentario en caso de existir.  5 Documentar la lectura en el formato de monitoreo FO-MAN-03 documentar fecha y hora en que fue tomada la lectura, el valor tendrá que estar dentro de norma (< 0.8 ms/cm), si esta fuera de norma realizar mantenimiento para corregir la anormalidad y avisar al jefe de fertirriego.	Responsable  Operación Núm.  Descripción del procedimiento  4 De la muestra de 400 ml. Depositar en el contenedor del medidor o conductividad, y esperar a que la lectura se estabilicé, Comparar con norma establecida y realizar comentario en caso de existir.  5 Documentar la lectura en el formato de monitoreo FO-MAN-03 documentar fecha y hora en que fue tomada la lectura, el valor tendrá que estar dentro de norma (< 0.8 ms/cm), si esta fuera de norma realizar.	Responsable  Operación Núm.  A - De la muestra de 400 ml. Depositar en el contenedor del medidiconductividad, y esperar a que la lectura se estabilicé, Comparar o norma establecida y realizar comentario en caso de existir.  5 Documentar la lectura en el formato de monitoreo FO-MAN documentar fecha y hora en que fue tomada la lectura, el valor tendra estar dentro de norma (< 0.8 ms/cm), si esta fuera de norma reamantenimiento para corregir la anormalidad y avisar al jefe de fertirries	ección: Técnica			Fecha de Elaboración: Abril, 2012
Pescripción del procedimiento  4 - De la muestra de 400 ml. Depositar en el contenedor del medidor de conductividad, y esperar a que la lectura se estabilicé. Comparar con norma establecida y realizar comentario en caso de existir.  5 - Documentar la lectura en el formato de monitoreo FO-MAN-03 documentar fecha y hora en que fue tomada la lectura, el valor tendrá que estar dentro de norma (< 0.8 ms/cm), si esta fuera de norma realizar mantenimiento para corregir la anormalidad y avisar al jefe de fertirriego.	Pescripción del procedimiento  4 - De la muestra de 400 ml. Depositar en el contenedor del medidor o conductividad, y esperar a que la lectura se estabilicé. Comparar con norma establecida y realizar comentario en caso de existir.  5 Documentar la lectura en el formato de monitoreo FO-MAN-03 documentar fecha y hora en que fue tomada la lectura, el valor tendrá que estar dentro de norma (< 0.8 ms/cm), si esta fuera de norma realiza mantenimiento para corregir la anormalidad y avisar al jefe de fertirriego.	Pescripción del procedimiento  4 De la muestra de 400 ml. Depositar en el contenedor del medidiconductividad, y esperar a que la lectura se estabilicé. Comparar o norma establecida y realizar comentario en caso de existir.  5 Documentar la lectura en el formato de monitoreo FO-MAN documentar fecha y hora en que fue tomada la lectura, el valor tendra estar dentro de norma (< 0.8 ms/cm), si esta fuera de norma reamantenimiento para corregir la anormalidad y avisar al jefe de fertirries	partamento: Mante	enimiento e Infr	aestructura	Hoja: 3/4
4 De la muestra de 400 mi. Depositar en el contenedor del medidor de conductividad, y esperar a que la lectura se estabilicé. Comparar con norma establecida y realizar comentario en caso de existir.  5 Documentar la lectura en el formato de monitoreo FO-MAN-03 documentar fecha y hora en que fue tomada la lectura, el valor tendrá que estar dentro de norma (< 0.8 ms/cm), si esta fuera de norma realizar mantenimiento para corregir la anormalidad y avisar al jefe de fertirriego.	4 De la muestra de 400 ml. Depositar en el contenedor del medidor o conductividad, y esperar a que la lectura se estabilicé. Comparar con norma establecida y realizar comentario en caso de existir.  5 Documentar la lectura en el formato de monitoreo FO-MAN-03 documentar fecha y hora en que fue tomada la lectura, el valor tendrá que estar dentro de norma (< 0.8 ms/cm), si esta fuera de norma realizamantenimiento para corregir la anormalidad y avisar al jefe de fertirriego.	Núm.  4 De la muestra de 400 ml. Depositar en el contenedor del medidiconductividad, y esperar a que la lectura se estabilicé. Comparar o norma establecida y realizar comentario en caso de existir.  5 Documentar la lectura en el formato de monitoreo FO-MAN documentar fecha y hora en que fue tomada la lectura, el valor tendra estar dentro de norma (< 0.8 ms/cm), si esta fuera de norma reamantenimiento para corregir la anormalidad y avisar al jefe de fertirriego.		Operación	d de Agua de Osmosis	Inversa
conductividad, y esperar a que la lectura se estabilicé, Comparar con norma establecida y realizar comentario en caso de existir.  5 Documentar la lectura en el formato de monitoreo FO-MAN-03/documentar fecha y hora en que fue tomada la lectura, el valor tendrá que estar dentro de norma (< 0.8 ms/cm), si esta fuera de norma realiza mantenimiento para corregir la anormalidad y avisar al jefe de fertirriego.	conductividad, y esperar a que la lectura se estabilicé, Comparar con norma establecida y realizar comentario en caso de existir.  5 Documentar la lectura en el formato de monitoreo FO-MAN-03 documentar fecha y hora en que fue tomada la lectura, el valor tendrá que estar dentro de norma (< 0.8 ms/cm), si esta fuera de norma realizamentenimiento para corregir la anormalidad y avisar al jefe de fertirriego.	conductividad, y esperar a que la lectura se estabilicé, Comparar o norma establecida y realizar comentario en caso de existir.  5 Documentar la lectura en el formato de monitoreo FO-MAN documentar fecha y hora en que fue tomada la lectura, el valor tendra estar dentro de norma (< 0.8 ms/cm), si esta fuera de norma reamantenimiento para corregir la anormalidad y avisar al jefe de fertirriego.	Responsable		Descripción del procedimiento	
	CONTROLADO	CONTROLADO	DOCUME		conductividad, y espera norma establecida y rea 5 Documentar la lec documentar fecha y hor estar dentro de norma	ar a que la lectura se estabilicé, Comparar con dizar comentario en caso de existir. tura en el formato de monitoreo FO-MAN-03 a en que fue tomada la lectura, el valor tendrá qu (< 0.8 ms/cm), si esta fuera de norma realiza



### DIAGRAMA DE FLUJO

